

二档快拨时严禁在换日轮拨头与日历轮齿、换周轮双齿与周历轮齿啮合状态的全过程进行快拨周历和快拨日历，防止因顶齿造成齿损。